


ARTICULO: 8081

Transmisor de presión mini

Pressure transmitter mini

Características	Features
<p>Descripción: Los sensores de presión piezoresistivos se basan en que la presión que actúa sobre una membrana delgada que provoca la aparición de tensiones mecánicas, que a su vez propician que haya un cambio en el valor de los piezoresistores implantados en la membrana. La señal de presión es analizada por la electrónica integrada y convertida en una señal eléctrica normalizada de 4-20mA. Su diseño compacto y construcción robusta hacen que sea idóneo para todas las aplicaciones en construcción de maquinaria alimentaria o farmacéutica y en general en todos los controles de proceso donde el problema del espacio para colocar el transmisor sea un inconveniente. Todas las partes en contacto con el medio están construidas en acero inoxidable AISI 304</p> <p>IMPORTANTE: Libre de aceite</p> <p>Aplicaciones: Medición de presión de medios líquidos y gaseosos. Bombas Compresores</p>	<p>Description: <i>Piezoresistive pressure sensors are based on the pressure acting on a thin membrane results in the appearance of mechanical stresses, which in turn provide that a change in the value of piezoresistors implanted in the membrane.</i></p> <p><i>The pressure signal is analyzed by the integrated electronics and converted into a standard electrical signal of 4-20mA.</i> <i>Its compact design and rugged construction make it ideal for all applications in food and pharmaceutical machine building and in general all process controls where the problem of space to place the transmitter is a drawback.</i></p> <p><i>All parts in contact with the environment are built in stainless steel AISI 304.</i></p> <p>IMPORTANT: Oil Free</p> <p>Applications: <i>Measurement of pressure liquids and gases.</i> <i>Pumps</i> <i>Compressors</i></p>




CARACTERISTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL FEATURES	
Rango de medida / Measurement range	0 to 500 bar
Material / Material	Ac. inox. / SS AISI 304
Temperatura de trabajo / Working temperature	-40 / +100°C
Precision / Accuracy	0,5% F.S.
Señal de salida / Output	4-20mA (2 hilos)/ (2 wire)
Alimentación / Power	12...30 Vdc
Conexion a proceso / Process connection	1/2"G
Sobrepresión / Overpressure	1,5 x F.S.
Presión de rotura / Broken pressure	3 x F.S.
Tiempo de respuesta / Response Time	10 ms
Conector eléctrico / Elec. Connector	DIN 43650C
Clase de protección / Protection class	IP65


ESCALA / RANGE

Ref.	Rango de medición / Measurement range (bar)
8081 002	0 / +2
8081 005	0 / +5
8081 007	0 / +7
8081 010	0 / +10
8081 016	0 / +16
8081 025	0 / +25
8081 050	0 / +50
8081 100	0 / +100
8081 250	0 / +250
8081 400	0 / +400
8081 500	0 / +500

Diagrama de conexión / Connection drawing



Fuente de alimentación externa /
External power supply



Alimentación externa /
External power